

Mitarbeiter Qualitätssicherung Stellenbeschreibung



Stellenbezeichnung: Name der Stelle evtl. Kurzzeichen angeben	Mitarbeiter Qualitätssicherung
Stelleneinordnung: Vorgesetzte Instanz, Untergebene Stellen, Abteilungszugehörigkeit Ausweis der Stellenart z.B. bei Stabstellen	Vorgesetzte Instanz: Geschäftsleitung; QM Untergebene Stellen: gesamter Betrieb in Sachen Bauteilprüfung, Messtechnik und Fehlerbehebung - Abteilungszugehörigkeit: Qualitätssicherung
Stellenaufgaben Einzelne Sachaufgaben auflisten	Fachaufgaben: • Prüfplanung für die Fertigung • Durchführung aller techn. Prüfungen und Freigaben • Durchführen von Erstbemusterungen • Abwicklung der Reklamationsbearbeitung • Durchführung der Messmittelüberwachung
Stellenbefugnisse Kompetenzen, Unterschriftsbefugnis, besondere Befugnis	Unterschriftsbefugnis: - o Produktfreigaben - o Reklamationen und 8D-Reporte - o Prüfmittelbestellung
Stellenverantwortung Verantwortungen, die der Stelle zugeordnet sind	Der Mitarbeiter der QS ist selbständig für die Einhaltung und Ausführung der ihm übertragenen Aufgaben verantwortlich. Überträgt er Aufgaben an seine Mitarbeiter, ist er für die korrekte Umsetzung verantwortlich. Selbständige Einhaltung der Arbeitsordnung und der Arbeitssicherheitsvorschriften
Stellenziele Im Hinblick auf die Stellenaufgaben sind die bei ihrer Erledigung anzustrebenden Ziele so weit wie möglich quantitativ vorzugeben	➤ Reibungsloser Ablauf der Teileprüfung in der Fertigung ➤ Fehlervermeidung durch Prozesseingriffe nach Reklamationen oder während der Prüfplanung
Stellvertretung: Der Stelleninhaber vertritt Der Stelleninhaber wird vertreten	• wird durch Mitarbeiter der Qualitätssicherung • vertritt den Mitarbeiter der Qualitätssicherung
Stellenanforderungen Ausbildung, Fachkenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Erfahrungen, persönliche Eigenschaften	Der Mitarbeiter QS muss • eine Fachschulausbildung haben • eine abgeschlossene Ausbildung zum Meister / Techniker haben • mit der Fertigungs- und Messtechnik vertraut sein • auf ständige Weiterbildung eingestellt sein